

Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement

Cayenne, le 09.01.15

Service risques, énergie
mines et déchets

Pôle Risques Technologiques

Unité Risques Chroniques et Déchets

Nos réf. : REMD/RCD/SGU/2015-N°02 3

RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Objet : ZAC Soula – Inspection des ICPE

PRÉAMBULE

80 élèves et enseignants de l'école Edmée Coura et du collège Antoine-Sylvère Félix dans la zone Soula à Macouria ont présenté certains symptômes (nausées, maux de tête, picotement,...) et fait l'objet d'une surveillance médicale à la suite d'épisodes d'odeurs incommodantes les 4, 9 et 11 décembre 2014. Dans ce cadre, il a été demandé à la DEAL d'effectuer des vérifications au sein des ICPE présentes dans la zone.

INSTALLATIONS CLASSEES DE LA ZONE SOULA



Localisation des ICPE de la zone

Cinq installations classées pour la protection de l'environnement sont présentes dans la zone, une soumise à autorisation (GCC, Guyane Collecte Collectivité) et quatre à déclaration (Béton Plus, Société Guyanaise Rapide Béton, Charpente Bois Evolutive et Comptoir Guyanais d'Importation).

VISITES DU 11 DECEMBRE 2014

GCC

Activité : il s'agit de la seule installation à autorisation de la zone. Son activité est le tri, le transit, et le regroupement de déchets dangereux ainsi que la banalisation de DASRI (Déchets de Soins à Risques Infectieux).

Constats effectués :

- Le banaliseuse était à l'arrêt lors de la visite, des travaux étaient en cours sur la chaudière. D'après l'exploitant, celui-ci serait à l'arrêt depuis un mois ;
- Aucune odeur particulière constatée dans la zone de stockage des déchets ;
- Pas de traces de déversement sur le site, ni dans les fossés à proximité.

SGRB – Béton plus

Activité : Il s'agit de deux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi. Lors des visites,

Constats effectués :

- Aucune d'odeur particulière ;
- Pas de traces de déversement.
- Aucun produit chimique particulier n'est stocké sur ces deux sites.

VISITE DU 5 JANVIER 2015

CBE

Activité : la société CBE, scierie soumise à déclaration a fait l'objet d'une visite le 5 janvier, ainsi que la société WAPA, (menuiserie) installée dans le même bâtiment.

Constats effectués :

- le site dispose d'une cabine de vernissage, à l'arrêt lors de la visite. D'après l'exploitant, celle-ci est très peu utilisé (moins d'une heure par mois), et n'était pas, toujours d'après l'exploitant, en fonctionnement lors des différentes évacuations ;
- Sur l'arrière du site, la société dispose d'une cabine de pulvérisation de produit de traitement du bois. La pulvérisation est effectuée dans l'enceinte close, seul le bac de récupération est à l'air libre, mais n'est pas source d'odeur particulière ;
- Le stockage des produits de traitement est réalisé sur rétention. Il n'a pas été constaté de bidons ouverts ou de traces de déversement.

VISITE DU 8 JANVIER 2015


Guyane Guyanais d'Importation

Activité : il s'agit d'un entrepôt de stockage de produits alimentaires, de type aliments pour bébé.

Constats effectués :


- Aucune d'odeur particulière ;
- Pas de traces de déversement.
- Aucun produit chimique particulier n'est stocké sur ce deux sites.

Vu et transmis avec avis conforme,
Le chef du service risques,
énergie, mines et déchets p.i.,



Guy FAOUCHER

L'inspecteur de l'environnement
(installations classées),



Sébastien GUIGNANT